

**PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA**  
pw. Wniebowzięcia NMP.....  
ul. Mariacka 5, tel. 94 352 61 50  
Pieczęć wnioskodawcy  
NIP 671-15-65-840 REGON 040034315



**Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 roku**

Określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie:

**Urząd Gminy w Kołobrzegu – samorząd gminy.**

Numery NIP oraz REGON wnioskodawcy:

Nr NIP: **671-15-65-840**  
NR REGON: **040034315**

I. Nazwa własna zadania

**Budzistowo, Kościół Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, XVw. Konserwacja elewacji – etap III końcowy – elewacja zachodnia (wieżowa), zakończenie remontu fundamentów oraz wykonanie konserwacji elewacji wewnętrznych kościoła.**

II. Informacje o wnioskodawcy

a. Pełna nazwa wnioskodawcy

**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu**

b. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (nr. telefonu, e-mail)

Ks. dr Andrzej Pawłowski (Proboszcz), 94 352 61 50, pawlowski@opw.pl

c. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z instytucją zarządzającą (nr. telefonu, e-mail)

Ks. dr Andrzej Pawłowski (Proboszcz), 94 352 61 50, pawlowski@opw.pl

d. Adres wnioskodawcy

**ul. Mariacka 5, Kołobrzeg 78-100**

e. Numer rachunku bankowego

**39-1240-6508-1111-0000-5412-4242**

f. Forma organizacyjno-prawna wnioskodawcy

**Kościół lub wyznaniowy**

### III. Zakres zadania i jego charakterystyka

#### a. Termin i miejsce realizacji zadania

**30.06.2018-31.11.2018**

**Budzistowo 23, Kołobrzeg 78-100**

#### b. Obecna i zakładana publiczna dostępność zabytku

**Obiekt dostępny bez ograniczeń**

#### c. Opis i zasięg zadania oraz inne ważne zdaniem wnioskodawcy informacje uzasadniające konieczność realizacji zadania

#### Zakres planowanych prac / robót budowlanych:

#### Konserwacja elewacji północnej:

#### d.

Prace będą realizowane pod nadzorem konserwatora technologa i według zatwierdzonego programu prac konserwatorskich.

##### I. Prace elewacyjne (zewnątrzne):

1. Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni muru likwidacja nalotów atmosferycznych
2. Odgrzybianie murów z cegły
3. Piaskowanie powierzchni muru
4. Wykucie starych spoin
5. Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej
6. Odsalanie muru
6. Wypełnienie pustych przestrzeni w murze zaprawą wapienno trasową
7. Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych
8. Obicie tynków
9. Wzmacnianie powierzchni muru preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego
10. Szycie murów prętami
11. Spoinowanie muru
12. Położenie tynku
13. Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej
14. Hydrofobizacja powierzchni cegły

##### II. Prace przy fundamencie ceglanym (zewnątrzne):

1. Wykopy przy fundamentach na głębokość 1 m i szerokość maksymalnie 1 m,
2. Wykucia zniszczonego materiału ceglanego i zastąpienie go nowym materiałem ceglanym,
3. Założenie izolacji pionowej i obsypanie fundamentu opaską żwirową,

##### III. Montaż instalacji elektrycznych wewnątrz kościoła.

##### IV. Wykonanie konserwacji elewacji wewnętrznych:

1. Oczyszczenie elewacji,
2. Wyrównanie powierzchni i przygotowanie do tynkowania,
3. Konserwacja świadków historii (sakramentarium, elementy ceglane)
4. Wykonanie tynków trójwarstwowych,

Pomalowanie tynków farbami laserunkowymi.

#### **Aktualny stan zachowania.**

Elewacja w partiach niezakończonych źle zachowana. Największym problemem jest jej silne zawilgocenie. Cegły są mokre, występują plamy na elewacji, skupiska mchów i porostów, świadczące o stałej wilgoci w obrębie elewacji. □Wiele jest przemalowań cegły w partii elewacji co uszczelnia cegłę. Wiele jest wstawek z XIX wiecznej, nie pasującej wymiarem i rodzajem wypału do cegły gotyckiej. Charakter obiektu zatracza się przez wtórnie wymurowany, tynkowany portal zachodni z zabezpieczeniem z jaskrawych dachówek ceramicznych, wtórne tynki cementowe przemalowane jaskrawą bielą, wtórne parapety cementowe, oraz wtórnie wyprowadzony, tynkowany gzyms koronujący elewacje boczne. Drewniana wieża kościoła, kryta drewnianym gontem źle zachowana. Fundamenty kościoła są w tragicznym stanie zachowania, dokumentują to zdjęcia z prac zrealizowanych w 2017 roku. Obiekt posiada liczne spękania konstrukcyjne I wymaga wykonania skomplikowanych prac konstrukcyjnych.

W 2017 roku Uniwersytet Toruński przeprowadził również w obiekcie badania architektoniczne elewacji zewnętrznych i wewnętrznych kościoła. Świadczy to o ogólnopolskim znaczeniu kościoła filialnego w Budzistowie.

W 2019 roku zaplanowano zakończenie prac przy kościele filialnym w Budzistowie, po przeprowadzeniu komisji konserwatorskiej z udziałem kadry profesorskiej UMK w Toruniu dotyczącej wykończenia wnętrza obiektu.

e. Dane o zabytku wpisanym do rejestru

Miejscowość: **Budzistowo**

Określenie zabytku (wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków): **kościół filialny (dawniej kaplica) p.w. św. Kana Chrzyciciela wraz z otoczeniem, położony w miejscowości Budzistowo, gm. Kołobrzef, pow. kołobrzefski**

Obiekt został wpisany w księdze rejestru (A lub B): **A** pod numerem: **1080**

Dokładny adres zabytku: **Budzistowo 23, Kołobrzef 78-100**

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: **SZ1Y/00054172/5** w Sądzie Rejonowym w **Kołobrzegu**. Nieruchomość jest własnością Parafii.

f. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

Rok	Zakres przeprowadzonych prac	Poniesione nakłady PLN	Dotacje ze środków publicznych (wysokość dotacji, źródło i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone)
2016	Wykonanie dokumentacji projektowej	34.317,00	10.000,00 – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

2017	Remont elewacji wschodniej kościoła wraz z izolacją fundamentów	90 316,92	11.434,20 - UMWZ
			50.000,00 – Gmina Kołobrzeg
			25.000,00 – Powiat Kołobrzesci
2018	Budzistowo, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, XV, konserwacja elewacji – etap II – elewacja północna i południowa	120.825,13	50.000,00 – Gmina Kołobrzeg
			20.000,00 - UMWZ
			35.825,13 – Fundusz Kościelny
			15.000,00 – Wkład własny

IV. Koszty, źródła finansowania oraz harmonogram realizacji zadania

a. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania kwota PLN (brutto): 289.144,61

b. Wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji samorządu gminnego – gmina Kołobrzeg

Kwota PLN (brutto)	Procent całości zadania
100.000,00	34,58 %

c. Finansowe środki wnioskodawcy

Kwota PLN (brutto)	Procent całości zadania
29.144,61	10,07 %

d. Środki wnioskodawcy pozyskane z innych źródeł

Źródło	Kwota PLN (brutto)	Procent całości zadania
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	40.000,00	13,83 %
Powiat kołobrzesci	20.000,00	6,92 %
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	80.000,00	27,68 %
Fundusz Kościelny	20.000,00	6,92 %

e. Harmonogram realizacja prac i koszty całkowity kosztów zadania

Termin przeprowadzenia prac (w układzie chronologicznym)	Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych	Koszt ogółem PLN (brutto)	Koszty z podziałem na źródła finansowania PLN		
			Wnioskowa na dotacja	Finansowe środki wnioskodawcy	Inne źródła
30.04.2019-30.11.2019	Budzistowo, Kościół Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, XVw. Konserwacja elewacji – etap III	289.144,61	100.000,00	29.144,61	160.000,00

	końcowy – elewacja zachodnia (wieżowa), zakończenie remontu fundamentów oraz wykonanie konserwacji elewacji wewnętrznych kościoła.				
<b>Razem:</b>		<b>289.144,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>29.144,61</b>	<b>160.000,00</b>

V. Czy zadanie, na które składany jest wniosek zostało wsparte z innych źródeł publicznych na te same prace oraz czy wnioskodawca planuje wystąpić o środki finansowe na to zadanie u innych podmiotów.

L.p.	Nazwa zadania	Program/priorytet	Kwota pozyskana
1	Budzistowo, Kościół Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, XVw. Konserwacja elewacji – etap III końcowy – elewacja zachodnia (wieżowa), zakończenie remontu fundamentów oraz wykonanie konserwacji elewacji wewnętrznych kościoła.	Ochrona zabytków – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	40.000,00
2	Budzistowo, Kościół Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, XVw. Konserwacja elewacji – etap III końcowy – elewacja zachodnia (wieżowa), zakończenie remontu fundamentów oraz wykonanie konserwacji elewacji wewnętrznych kościoła.	Powiat kołobrzeski	20.000,00
3	Budzistowo, Kościół Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, XVw. Konserwacja elewacji – etap III końcowy – elewacja zachodnia (wieżowa), zakończenie remontu fundamentów oraz wykonanie konserwacji elewacji wewnętrznych kościoła.	Fundusz Kościelny	20.000,00
4	Budzistowo, Kościół Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, XVw. Konserwacja elewacji – etap III końcowy – elewacja zachodnia (wieżowa), zakończenie remontu fundamentów oraz wykonanie konserwacji elewacji wewnętrznych kościoła.	MKIDN	80.000,00

Spis załączników:

Nr załącznika	Nazwa załącznika	Ilość załączników
1	Kosztorys inwestorski	1
2	Pozwolenie WKZ dla planowanych prac	1
3	Pozwolenie na budowę dla planowanych prac	1

4	Domukent potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości	1
---	--	---

VI. Oświadczenie

Niniejszym oświadczam że:

- a. Posiadam zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania.
- b. Nie zalegam z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.
- c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla oceny i rozpatrzenia wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
- d. Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
- e. Oświadczam, że wnioskodawca ma tytuł prawny do obiektu, którego dotyczy wniosek.
- f. Nie jestem płatnikiem Vat.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Pieczęć imienna	Podpis
Ks. dr Andrzej Pawłowski	Proboszcz	PROBOSZCZ ks. dr Andrzej Pawłowski	