



## Gmina Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a  
78-100 Kołobrzeg  
tel.: 94 35 30 420  
fax: 94 35 30 455  
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl  
www.gmina.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 26.11.2021 r.

GKO.II.6331.2.2020

**Radna Rady Gminy Kołobrzeg  
Iwona Adamusiak-Kutrowska  
ul. Brzozowa 2,  
78-100 Niekaniń**

dotyczy: pisma z dnia 19.11.2021r.

Odpowiadając na Pani pismo w sprawie usunięcia szkód powstałych w wyniku zalewania drogi gminnej i posesji położonych przy ulicach Pogodnej i Słonecznej w Niekaniń informuję, że Urząd Gminy Kołobrzeg z uwagi na ciągłe powracanie tego samego problemu kolejny raz zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania zgodnie z ich kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

Urząd Gminy Kołobrzeg szeroko odpowiadał w tej sprawie na Pani wcześniejsze pismo podobnej treści w dniu 11.02.2020r. znak: GKO.II.6331.2.2020, uzasadniając obowiązujące kompetencje PGW Wody Polskie.

Informuję, że Wójt Gminy Kołobrzeg w lutym 2020r. interweniował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie w niniejszej sprawie przekazując pismo mieszkańca Niekaniń w niniejszej sprawie. Zarząd Zlewni wraz z Nadzorem Wodnym w tamtym czasie dokonał oględzin terenu a swoje ustalenia przekazał pisemnie odpowiadając na pismo zainteresowanemu a także sołectwu.

W załączeniu przekazuję również do informacji obecną korespondencję w niniejszej sprawie.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa

Z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
*Katarzyna Janicka-Golonka*  
Katarzyna Janicka-Golonka



## Gmina Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a  
78-100 Kołobrzeg  
tel.: 94 35 30 420  
fax: 94 35 30 455  
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl  
www.gmina.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 26.11.2021 r.

GKO.II.6331.2.2020

**Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Koszalinie  
ul. Zwycięstwa 111,  
75-601 Koszalin**

dotyczy: pisma z dnia 19.02.2020r. znak: SZ.ZUZ.2.521.2.2020.WP

W związku z prowadzoną korespondencją w sprawie problemu zalewania nieruchomości w miejscowości Niekanin przy ulicach Słonecznej, Pogodnej i Polankowej ponawiam wnioski do podjęcia działań zgodnie ze swoimi kompetencjami dotyczącymi wyegzekwowania utrzymywania w należyłym stanie urządzeń wodnych. Wniosek w tej sprawie Pana Andrzeja Sikorskiego, zam. ul. Białogardzka 3 w Niekaninie został do Państwa przesłany zgodnie z kompetencjami naszym pismem z dnia 04.02.2020r. znak: GKO.II.6331.2.2020.

W Państwa odpowiedzi z dnia 19.02.2020r. znak: SZ.ZUZ.2.521.2.2020.WP, według Państwa oceny w pierwszej kolejności należy odnaleźć i udrożnić wylot kanalizacji deszczowej a następnie sprawdzić jej drożność na poszczególnych odcinkach pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi.

Informuję, że na terenie drogi gminnej w dalszym ciągu zalegają wody opadowe, które podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych w dużej ilości napływają z kierunku zachodniego z zastoiska wodnego znajdującego się na dz. nr 24/3 obręb ewidencyjny Niekanin, Gmina Kołobrzeg. To powoduje, że droga gminna utrzymywana w technologii z płyt drogowych jest podmywana a pobocza są miękkie, niespełniające swoich funkcji. Droga gminna, stanowiąca niewielką powierzchnię w ogólnej zlewni na tym terenie nie jest wyposażona w jakiegokolwiek urządzenia służące do odprowadzania wód opadowych, tj. nie posiada kanalizacji deszczowej. Z nieznacznej szerokości płyty drogowej ułożonej daszkowato wody opadowe powinny spłynąć na pobocze i zostać wchłonięte przez szerokie pokryte darnią gminny teren. Ważny jest również fakt nieustannego podmywania przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej MWiK.

Urządzenie wodne widoczne na mapie melioracyjnej zawartej w załączeniu (załącznik nr 1) powinno odprowadzać wody aż z działki nr 26/2 obręb Niekanin a także z drogi gminnej przez prywatne działki w kierunku wylotu zlokalizowanego w zachodniej skarpie rowu na dz. nr 42 obręb ewidencyjny nr 19 Miasta Kołobrzeg. W dniu 25.11.2021r. podczas kontroli, stwierdzono, że w ww wskazanym miejscu znajdują się dwa wyloty i tylko z jednego nieznacznie sączy się woda do rowu. To dowodzi faktu, że owe urządzenie jest niedrożne i wymagające utrzymywania i naprawy. W pasie drogi gminnej na wysokości dz. nr 23/11 obręb Niekanin zlokalizowana jest jedna studnia (znajdująca się naszym zdaniem całkiem z boku i nie po trasie urządzenia istniejącego na załączonej mapie nr 2), która w dniu oględzin była nieznacznie wypełniona wodą z widocznymi wlotami oraz przepływami świadczącymi o drożności.