

Kołobrzeg dn. 8 kwietnia 2015r

GKI.VI.7021.8.2015

Rafał Piątkowski
Rada Gminy Kołobrzeg
Ul. Trzebiatowska 48b
78-100 Kołobrzeg


Dotyczy : basenu ppoż. w Bogucinie

W nawiązaniu do pisma dotyczącego stawu przeciwpożarowego znajdującego się na dz. nr 100 obręb ewidencyjny Bogucino, Gmina Kołobrzeg informuję, że została przeprowadzona wizja lokalna celem inwentaryzacji terenu i basenu ppoż. pod kątem sprawdzenia czy w/w staw nie stanowi odbiornika wód.

Stwierdzono, że staw ppoż. stanowi odbiornik dla wód powierzchniowych i opadowych z otaczającego go terenu. Do zbiornika doprowadzony jest dopływ połączony z wpustem drogowym, zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej działkę nr 185/2 obręb Bogucino. Wpust ten zbiera wodę powierzchniową i opadową z pobliskich terenów (w tym drogi i chodnika) z uwagi na ukształtowanie terenu, który z trzech stron obniża się w kierunku wpustu. Do stawu ppoż. od strony drogi powiatowej (nieruchomość stanowiąca działkę nr 183/1 obręb Bogucino) dopływa woda z przydrożnego rowu a także woda zbierana przez wpust uliczny i studnie zlokalizowane po obu stronach drogi powiatowej na wysokości stawu ppoż.

Poziom wody w stawie jest wysoki, zasypanie, nawet częściowe, zbiornika równoważy się z koniecznością odprowadzenia wód do niego dopływających. Odprowadzenie wody zbierającej się na dzień dzisiejszy w stawie wymaga ewentualnej przebudowy systemu odbioru wód powierzchniowych i opadowych do rowu melioracyjnego B1a przebiegającego przez miejscowość Bogucino po wcześniejszym sprawdzeniu takiej możliwości w odniesieniu do ukształtowania terenu.

Wyżej opisana sytuacja została obrazowo przedstawiona na załączonym schemacie i zdjęciach.

WOJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

Otrzymują :

1. adresat
2. a/a

Sporządziła: podinspektor Lucyna Garbiak tel. 94 35 30 430