



Dźwirzyno, 24 stycznia 2025 r.

Nasz Znak: ORG. 241.01.2025

1) Wójt Gminy Kołobrzeg

Pan Jerzy Wolski

ul. Trzebiatowska 48A

78-100 Kołobrzeg

2) Przewodniczący Rady Gminy

Kołobrzeg

Pan Krzysztof Chabaj

ul. Trzebiatowska 48B

78-100 Kołobrzeg

Po zapoznaniu się z protokołami z przeprowadzonej kontroli Komisji rewizyjnej ws. kontroli kompleksowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia budynków mienia gminy Kołobrzeg, w których znajdują się świetlice wiejskie oraz punkty przedszkolne przedkładam następują zastrzeżenia i wyjaśnienia.

A. Wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu Komisji Rewizyjnej - przedszkola

1) Wyjaśnienie do pkt 8.1-3 w sprawie zaleceń wynikających z protokołów kontroli stanu technicznego budynków.

Zgodnie z protokołami rocznego przeglądu technicznego wykonanymi w maju 2024 r. budynki, w których funkcjonują przedszkola TPD znajdują się w dostatecznym i dobrym stanie technicznym i nadają się do użytkowania. Stwierdzone podczas przeglądów usterki zostały zakwalifikowane do II i III stopnia pilności wykonania.

Stopień pilność II – remont, który może być odłożony na okres do 1 roku lub do okresu zimowego bez szkody dla użytkowników obiektu.

Stopień pilność III - remont, który może być odłożony na okres do 2 lat bez specjalnej szkody dla użytkowników obiektu.

Pomimo takich zapisów usterki są usuwane w miarę możliwości na bieżąco, głównie przez pracowników GOSTiR - żaden z terminów nie został przekroczony.

W związku ze specyfiką naszej gminy i zadaniami GOSTiR w zakresie obsługi sezonu letniego remonty planowe i wynikające z zaleceń po rocznym przeglądzie technicznym są wykonywane w okresie jesienno - zimowym z wyjątkiem napraw awaryjnych.

2) Wyjaśnienie do pkt 8.4.2 w sprawie braku opinii Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia. Na podstawie § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1520) warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4 i § 5; W tym przypadku organem prowadzącym i zobowiązanym do uzyskania opinii jest TPD Oddział w Koszalinie. Zarządca budynku oddanego do użytkowania nie ma takiego obowiązku.

Wyjątkowo budynek w Budzistowie, w którym mieści się przedszkole został dopuszczony przez PSP do użytkowania warunkowo. W związku z powyższym w 2018 roku rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonał ekspertyzę techniczną, w której zaproponował rozwiązania zamiennie w stosunku do wymagań określonych w rozporządzeniu. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. Komendant Wojewódzki PSP wyraził zgodę na zaproponowane rozwiązania.

Z treści protokołu Komisji (pomimo wyjaśnień złożonych przez pracownika odpowiedzialnego za świetlice) wynika, że żadne z rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej nie zostało wykonane. Wobec takiego stwierdzenia informuję, że dotychczas wykonano najpilniejsze zadania z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

1. Uzupełniono sprzęt przeciwpożarowy w obiekcie.
2. Wymieniono drzwi do kotłowni na przeciwpożarowe.
3. Zastosowano wykładziny podłogowe spełniające wymagania p. poż.
4. Wykonano: projekt Systemu (uzgodniony z rzeczoznawcą P.Poż) z dostawą Systemu Sygnalizacji Pożaru i montażem oraz Programowanie Systemu (materiały instalacyjne okablowanie oraz system montażowy certyfikowany CNBOP.)

5. Wykonano: projekt Oświetlenia Awaryjnego (uzgodniony z Rzecznawcą p.poż) z dostawą Systemu Oświetlenia. Wykonano montaż Oświetlenia (materiały instalacyjne okablowanie oraz system montażowy certyfikowany CNBOP).
6. Wykonano: projekt Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (uzgodniony z Rzecznawcą p.poż), montaż wyłącznika (materiały instalacyjne okablowanie oraz system montażowy certyfikowany CNBOP).

Jednocześnie informuję, że obowiązkiem zarządcy budynków jest wykonanie rocznego przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, gaśnic oraz hydrantów, które są wykonywane terminowo. Każdy obiekt posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zawartą w dniu 2 stycznia 2025 r. umową najmu pomiędzy Gminą Kołobrzeg, reprezentowaną przez Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 28, 78-131 Dźwirzyno a, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie stawki czynszu zostały podniesione. Czynsz najmu obiektów, w których funkcjonują punkty przedszkolne został podniesiony o 100% i kształtuje się następująco:

Procentowy udział w kosztach eksploatacyjnych w 2024 r.

- w świetlicy w Budzistowie udział w kosztach 28 %
- w świetlicy i przedszkolu w Grzybowie udział w kosztach 31,5 %,
- w świetlicy w Starym Borku udział w kosztach 35%,
- w świetlicy w Zieleniewie udział w kosztach 28 %,
- w przedszkolu w Drzonowie udział w kosztach 35 %,

został zmieniony w 2025 r. na:

- w świetlicy w Budzistowie udział w kosztach 50 %
- w świetlicy i przedszkolu w Grzybowie udział w kosztach 75 %,
- w świetlicy w Starym Borku udział w kosztach 100 %,
- w świetlicy w Zieleniewie udział w kosztach 50 %,
- w przedszkolu w Drzonowie udział w kosztach 100 %,

B. Wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu Komisji Rewizyjnej - świetlice wiejskie.

Zakres kontroli, zgodnie z Uchwałą Nr IV/2024 Rady Gminy Kołobrzeg obejmował: ocenę stanu technicznego budynków, wyposażenia i dopuszczenia do użytkowania przez instytucje opiniujące.

W opinii GOSTiR Komisja przekroczyła uprawnienia w zakresie kontroli wyposażenia świetlic, z uwagi na fakt prowadzenia czynności kontrolnych, które miały znamiona

inwentaryzacji. Dokonano spisu faktycznego stanu wyposażenia świetlic, a następnie porównano go ze stanem ewidencyjnym. Nadmieniam, że odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji ponosi kierownik jednostki, w tym wypadku Dyrektor GOSTiR, który powołuje członków komisji inwentaryzacyjnej i wskazuje przewodniczącego komisji. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości inwentaryzację środków trwałych drogą spisu z natury przeprowadza się raz w ciągu 4 lat. Ostatnia inwentaryzacja w jednostce GOSTiR miała miejsce w 2022 r. Jest to o tyle istotne, że do inwentaryzacji należy się odpowiednio przygotować, ponieważ wyposażenie, które jest przypisane do świetlicy często jest użytkowane/przechowywane na terenie sołectwa poza budynkiem świetlicy np. z powodu braku miejsca, może być oddane do naprawy, przeglądu lub w trakcie procesu likwidacji.

Komisja w celu przeprowadzenia kontroli otrzymała wykaz środków trwałych w lipcu 2024 r., natomiast jak wynika z treści protokołu czynności kontrolne przeprowadzała w okresie 23 września – 27 października 2024 r. Opisana sytuacja powoduje, że podczas wykonywania czynności kontrolnych mogły nastąpić różnice bądź braki w wyposażeniu świetlic. W okresie poprzedzającym prowadzenie czynności kontrolnych jak i w jej trakcie wykaz wyposażenia był niejednokrotnie aktualizowany. Okres wakacyjny to czas przeglądów, wymiany zużytych elementów wyposażenia na nowe, które są wymieniane z inicjatywy GOSTiR, sołtysów i opiekunów świetlic w ramach budżetu jednostki i w ramach realizacji zadań Funduszu Sołectkiego. Sprzęt nienadających się do użytkowania zostaje w tym okresie poddany procesowi likwidacji, jest oddawany do naprawy, a także do ekspertyzy (np. przestarzały sprzęt komputerowy ze świetlic w Bogusławcu i Drzonowie, sprzęt audio ze świetlicy w Błotnicy itd..). W przypadku Drzonowa i Korzystna, Budzistowa, Starego Borku, Grzybowa w jednym budynku funkcjonują świetlice, punkty przedszkolne TPD i remizy OSP. Rzeczą naturalną jest, że wyposażenie świetlic jest używane przez kilka podmiotów ponieważ świetlice wiejskie mają za zadanie służyć jak największej liczbie mieszkańców wsi, jako miejsca spotkań, edukacji, rekreacji i integracji społecznej. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Komisja nie wystąpiła do pracownika merytorycznego o wyjaśnienie różnic. Wyjaśnienia braków i niezgodności przedstawiamy poniżej.

Świetlica Zieleniewo:

Środki trwałe wymienione w punkcie braki, znajdują się w garażu przy boisku, mieszczącym się przy ul. Rycerskiej. Tablica informacyjna uszkodzona przez autobus znajduje się w naprawie.

Świetlica Kądzielno:

Tuner Opticum w związku ze zmianą systemu nadawania TV naziemnej jest bezużyteczny i został zlikwidowany.

Świetlica Budzistowo:

Środki trwałe stanowiące wyposażenie kuchni tj.: kuchnia elektryczna, piec konwekcyjno-parowy z podstawą zostały zakupione na potrzeby KGW Kasztelanki w 2023 r. w ramach zadania doposażenie kuchni w świetlicach wiejskich. Po analizie warunków lokalowych zakupiony sprzęt został przeniesione do świetlicy w Stramnicy i jest obecnie użytkowany przez KGW Stramniczanki. Dokonano stosownego przesunięcia w ewidencji środków trwałych.

Świetlica Drzonowo:

Wykazane brakujące wyposażenie świetlicy znajduje się w remizie OSP i w lokalu po przedszkolu TPD, w tym samym budynku,

Przestarzały zestaw komputerowy i uszkodzony sprzęt audio zostały wysłane do ekspertyzy. Sprzęt został zlikwidowany.

Hamaki turystyczne 14 szt. zostały zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego, przekazano je protokołem sołtysowi Drzonowa w dniu 28.06.2023 r. z przeznaczeniem dla harcerzy.

Świetlica Karcino 29:

Kuchnia gazowa Beko została omyłkowo przypisana do świetlicy w Karcinie 29 (w tej świetlicy nie ma gazu) i znajduje się w Karcinie 43 b - budynek zaplecza sportowego - zapis w ewidencji środków trwałych został poprawiony.

Ławki GOLMAR, zgodnie z wykazem środków trwałych, zostały zakupione dla sołectwa Karcino. Błędny opis: „zakupione na sołectwo Grzybowo”, został zmieniony na „ zakupione na sołectwo Karcino”.

Świetlica Bogusławiec:

Przestarzały zestaw komputerowy i uszkodzona wytwornica dymu zostały wysłane do ekspertyzy - według opinii nie nadają się do naprawy/odbudowy. Środek trwały został zlikwidowany.

Karcino - budynek zaplecza sportowego:

Z braku miejsca w świetlicy, drabiny znajdują się w garażu, który znajduje się za budynkiem zaplecza. Kolumna aktywna z mikrofonami znajduje się w świetlicy. Stoliki uchylne tzw. sędziowskie są w szatniach.

Świetlica Bogucino:

Drabina znajduje się w świetlicy.

W grudniu została przeprowadzona dezynsekcja budynku.

Świetlica Korzystno

W związku z otrzymanym w trwały zarząd obiekt w Zieleniewie przy ul. Jabłoniowej na wniosek osoby prowadzącej zajęcia dla dzieci zestaw mebli: sofa, fotel, stolik został we wrześniu przeniesiony do w/w obiektu. Pozostałe wyposażenie, określone jako braki znajduje się w obiekcie, braków nie ma.

Świetlica Błotnica:

Wieża Sony i radiomagnetofon zostały przekazane przez sołtysa jako zbędne i znajdują się w administracji świetlic (hala GCSiR) w celu podjęcia dalszych czynności związanych z przekazaniem do innego obiektu bądź sprzedaży.

Świetlica Obroty:

Środki trwałe wymienione jako braki, znajdują się w garaży przy boisku z powodu braku miejsca w świetlicy. Klatka dla kotów jest w garażu przy boisku.

Kontener socjalny Nowogardek:

Lodówka Bosch została zapisana w wykazie środków trwałych omyłkowo. Powinna być przypisana do wyposażenia świetlicy w Drzonowie 60 - zapis został poprawiony.

Świetlica Stramnica:

Wykaz środków trwałych jest zgodny ze stanem faktycznym.

Przestarzały zestaw komputerowy i uszkodzony zestaw nagłaśniający zostały wysłane do ekspertyzy - według opinii nie nadają się do naprawy/odbudowy i zostały zlikwidowane.

Świetlica Stary Borek:

Świetlica nie posiada opiekuna - jest używana wyłącznie przez TPD. Za magazynowanie zabawek i wyposażenia na strychu odpowiada TPD. Po zgłoszeniu zastrzeżeń przez pracownika GOSTiR trwa porządkowanie strychu.

Środki trwałe nienadające się do użytkowania zostały zlikwidowane.

Świetlica Rościęcino:

Kosiarka została przekazana do likwidacji z powodu trwałego uszkodzenia (wg. opinii serwisu) i została zlikwidowana.

Świetlica Przećmino:

W związku z przebudową pomieszczenia kuchni zostały wymienione meble oraz sprzęt AGD. Środki trwałe nienadające się do użytkowania zostały zlikwidowane.

Świetlica Grzybowo:

Brakujące wyposażenie znajduje się w sąsiednim budynku przedszkola oraz w garażu blaszanym. Z powodu braku miejsca w świetlicy, kolumna aktywna jest przechowywana (na wniosek sołtysa) w hali sportowej GOSTiR.

Dodatkowo informuję:

- 1/ Wszystkie usterki wykazane w protokołach po dokonanych przeglądach są usuwane na bieżąco przez pracowników GOSTiR.
- 2/ GOSTiR zlecił wykonanie opinii polegającej na ocenie stanu technicznego i użytkowego dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bogucinie (Bogucino 30) wraz ze wskazaniem miejsc potencjalnych zagrożeń, przygotowanie zaleceń i rozwiązań technicznych w związku z planowaną przebudową świetlicy polegającą na rozbiórce sceny i wykonaniu na jej miejscu pomieszczenia kuchni i sanitariatów oraz wpływu na konstrukcję dachu zamontowanej na przełomie 2022/2023 roku instalacji fotowoltaicznej. Opinia techniczna została wykonana w terminie do 10 grudnia 2024 r., w jej ocenie budynek nadaje się do użytkowania.
- 3/ Pomieszczenia kuchenne (np. w świetlicach w Przecminie i Bogusławcu), w których zainstalowane są dwa urządzenia na paliwo gazowe spełniają wymagania prawa budowlanego. Instalacje gazowe i instalowanie urządzeń gazowych odbywa się na podstawie projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.
- 4/ W zdecydowanej większości świetlice wiejskie pełnią ważną rolę w budowaniu więzi społecznych, do podejmowania wspólnych działań. Są miejscem spotkań mieszkańców i organizacji społeczno - kulturalnych. Dobrym przykładem wykorzystania obiektu jest świetlica w Drzonowie, w której działa Pracownia Orange, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, OSP, Biblioteka Gminna, funkcjonuje przychodnia Lekarza Rodzinnego, gabinet stomatologiczny, prowadzone są wynajmy okolicznościowe. Rolą GOSTiR, jako zarządcy obiektów, jest stworzenie dla wszystkich użytkowników świetlic odpowiednich warunków. Jak te warunki są wykorzystane, zależy od społeczności lokalnej, a także jej reprezentantów: sołtysów i rad sołeckich. Ponadto informuję, że w 2024 r. w świetlicach, odbyło się 139 płatnych wynajmów okolicznościowych.
- 5/ Według posiadanej wiedzy, część wyposażenia świetlic znajduje się w użytkowaniu OSP, których remizy mają swoją siedzibę w tych samych budynkach co świetlice. Nie pisana zasada obowiązuje od lat, taki stan został przekazany wraz z objęciem świetlic w trwały zarząd w 2015 r. Od chwili objęcia trwałego zarządu świetlic GOSTiR nie kupował i nie przekazywał żadnych środków trwałych dla OSP.
- 6/ Budynek świetlicy w Błotnicy jest w dostatecznym stanie technicznym. Potencjalne nakłady przeznaczone na doprowadzenie stanu obiektu do współczesnych wymagań

przewyższa jego wartość. Od kilku lat mieszkańcy wnioskuje o nowy obiekt. W budynku były prowadzone remonty doraźne - po przeglądzie technicznym rocznym budynek bez uwag.

7/ Instalacja pompy ciepła w budynku świetlicy w Stramnicy jest sprawna.

8/ W przypadku zmiany opiekuna świetlicy są sporządzane protokoły zdawczo - odbiorcze wyposażenia podpisywane przez obie strony.

9/ Każdy środek trwały przeznaczony do likwidacji jest zdejmowany ze stanu ewidencji środków trwałych na podstawie wniosku do komisji likwidacyjnej GOSTiR w Dźwirzynie za jej zgodą.

10/ W zależności od posiadanych środków finansowych rozważymy propozycję wymiany baterii zlewozmywakowej i montaż rozdrabniacza odpadów w świetlicy wiejskiej w Sarbii.

Aby przedstawić zakres obowiązków spoczywających na GOSTiR w zakresie obsługi bieżącej 22 budynków świetlic dodam, że w okresie jesienno - zimowym 2024 r., w trosce o utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków świetlic wykonano naprawy i remonty bieżące świetlic siłami własnymi GOSTiR, a także zlecono wykonanie następujących robót:

1. W okresie wrzesień-październik przeprowadzono remont dachu o powierzchni 580 m² budynku przedszkola położonego w Drzonowie 12.
2. W IV kwartale 2024 r. wykonano remont pomieszczeń o powierzchni 68 m² po przedszkolu w budynku świetlicy w Drzonowie 60 wraz z wykonaniem instalacji oraz zakupem wyposażenia.
3. W październiku zlecono wykonanie opinii polegającej na ocenie stanu technicznego i użytkowego dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bogucinie (Bogucino 30, 78-113 Dygowo) wraz ze wskazaniem miejsc potencjalnych zagrożeń, przygotowanie zaleceń i rozwiązań technicznych w związku z planowaną przebudową świetlicy polegającą na rozbiórce sceny i wykonaniu na jej miejscu pomieszczenia kuchni i sanitariatów oraz wpływu na konstrukcję dachu zamontowanej na przełomie 2022/2023 r. instalacji fotowoltaicznej. Zagrożeń nie stwierdzono - obiekt nadaje się do użytkowania i przebudowy w zakresie wskazanym w zapytaniu.
4. W listopadzie zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej polegającej na ocenie stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Starym Borku (Stary Borek 15) z powodu odkształcenia ściany zewnętrznej, odkształcenia konstrukcji dachowej oraz ugięcia stropu z uwzględnieniem wpływu na konstrukcję dachu instalacji fotowoltaicznej. Po otrzymaniu ekspertyzy, w trybie awaryjnym dokonano wzmocnienia konstrukcji ścian , stropu oraz konstrukcji dachowej budynku.
5. W grudniu dokonano okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej poprzez wykonanie pomiarów w zakresie skuteczności ochrony

- przeciwporażeniowej oraz pomiar rezystancji izolacji instalacji do okresowego przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych w budynkach świetlic.
6. Wykonano pomiary natężenia oświetlenia w budynkach świetlic, w których prowadzone są zajęcia przedszkolne TPD.
 7. W okresie październik - listopad zakupiono wraz z montażem okapy nadkuchenne do świetlic w Drzonowie, Przećminie i Stramnicy.
 8. Od grudnia trwa remont dodatkowych pomieszczeń w budynku świetlicy w Niekaninie.
 9. W sierpniu został przyjęty przez GOSTiR w zarząd trwały obiekt w Zieleniewie przy ul. Jabłoniowej. Do tej pory wykonano wiele prac związanych z uruchomieniem obiektu: wykonano przeglądy techniczne obiektu, wykonano otwór drzwiowy łączący część sportową z zapleczem. Zakupiono profesjonalny gastronomiczny sprzęt kuchenny, zakupiono maty do części sportowej. W trosce o bezpieczeństwo uruchomiono system alarmowy pozwalający zwiększyć ochronę monitorowanego obiektu.
 10. W okresie jesienno - zimowym 2024 r., w trosce o utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków wykonano naprawy awaryjne i remonty bieżące instalacji i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych siłami własnymi GOSTiR, a także zlecono naprawy specjalistycznym firmom zewnętrznym. Pracownicy GOSTiR zajmowali się obsługą bieżącą pomp ciepła i instalacji grzewczych. Naprawy awaryjne wynikające ze zwykłego użytkowania były wykonywane przez pracowników GOSTiR we wszystkich budynkach.

W uzupełnieniu powyższych wyjaśnień informuję, że podjęto niezbędne działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych w protokole:

1. Wszystkie świetlice zostaną wyposażone w wykazy środków trwałych. Wykazy będą każdorazowo uaktualniane w razie przyjęcia lub zbycia środka trwałego.
2. Każda świetlica zostanie wyposażona w zeszyt Użyczenia/Zwrotu Środka Trwałego. Użyczenie może nastąpić za zgodą dyrektora GOSTiR lub odpowiedzialnego pracownika. W razie użyczenia opiekun świetlicy odnotuje zdarzenie z podpisami osób zainteresowanych.
3. Wszystkie osoby odpowiedzialne za świetlice zostaną poinformowane o wprowadzonych zaleceniach i zobowiązane do ich stosowania.

Jak wynika z treści złożonych protokołów czynności kontrolne zostały wykonane przez dwa zespoły kontrolne:

1/ Zespół kontrolny w składzie:

Tomasz Szafrąński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Arkadiusz Buczyński – Członek Komisji Rewizyjnej

Dokonujący kontroli kompleksowej budynków świetlic wiejskich, w których znajdują się niepubliczne przedszkola oraz punkty przedszkolne.

2/ Zespół kontrolny w składzie:

Zygryd Zygowski - Członek Komisji Rewizyjnej, kierownik zespołu kontrolnego

Anna Brynkiewicz - Członek Komisji Rewizyjnej

Ewa Matczak - Członek Komisji Rewizyjnej

Przeprowadzający kontrolę kompleksową budynków świetlic wiejskich.

Po porównaniu upoważnień wystawionych przez Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 15 lipca 2024 r. z treścią protokołów pragnę zauważyć, że doszło do zamiany zakresów upoważnień, tzn. zespoły błędnie podzieliły się obszarami kontrolnymi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Działoszynie
Jacek Domański